

2022

Краткое знакомство со СтаДиКон

Шарниры в программном комплексе
конечно-элементных расчетов.



Пособие составлено сотрудниками ООО «Техсофт» - ведущим российским разработчиком программного обеспечения для архитектурно-строительного проектирования, представляющим сертифицированную систему архитектурно-строительного проектирования **Инж-РУ**, реализующую сквозную технологию проектирования строительных конструкций. Данный документ описывает работу с версией 2022 года. Представленный набор инструментов может отличаться в более ранних версиях. Пособие не является полной документацией и не описывает все возможности программных средств.

Более подробная информация о программных продуктах представлена на сайте www.tech-soft.ru.

Коллектив авторов:

Семенов В.А.

Лебедев В. Л.

Шевелев С.А.

разработчик: **ООО "ТЕХСОФТ"**


www.tech-soft.ru, тел/факс +7 (495) 960 22 83, e-mail: support@tech-soft.ru

Оглавление

Оглавление	3
1 Введение	4
2 Функции шарниров	5
2.1 Просмотр шарниров.....	5
2.2 Редактирование шарниров.....	7
2.3 Системы координат	8
3 Типы шарниров	9
3.1 Элементные шарниры	9
3.2 Узловые шарниры.....	15
3.3 Новые узловые шарниры	15
3.4 Многомерные шарниры	25
3.5 Многомерные узловые шарниры	26
3.6 Многомерные элементные шарниры	30
4 Связи с трением	31
4.1 Элементные связи с трением.....	31
4.2 Узловые связи с трением	32

1 Введение

В конечно-элементных проектах обычные **шарниры** моделируются освобождением связей по одной или нескольким степеням свободы между элементом и принадлежащим ему узлом конечно-элементной схемы. Таким образом, перемещение элемента с **шарниром** в узле отличается от перемещений других элементов, примыкающих к этому узлу (отметим, что при отсутствии **шарниров** перемещения всех элементов, примыкающих к узлу одинаковы). В более сложных случаях, связь освобождается не полностью, а есть некоторый закон, который устанавливает зависимость между усилием в **шарнире** и взаимным перемещением узла и отсоединенного от него элемента. Так можно моделировать **шарниры** с пружиной, упругопластические **шарниры**, односторонние шарниры и т. д. Для использования **шарниров**, перейдите на вкладку **Связи** в ПК СтадиКон.




В программе реализовано несколько видов и подвидов **шарниров**, которые моделируют ряд способов соединения элементов в конструкциях:

- простые шарниры;
- шарниры с пружиной;
- односторонние шарниры;
- упругопластические шарниры;
- шарниры с внутренним трением;
- шарниры с ограниченными взаимными перемещениями.

2 Функции шарниров


Кнопка **Шарниры** является вариантной и, в зависимости от выбранной функции, позволяет осуществить **просмотр**, **редактирование** и **ввод** шарниров различных типов.



2.1 Просмотр шарниров

Данная операция служит для просмотра **шарниров**, имеющихся в проекте (**элементных, узловых, новых узловых**).

При выборе этой операции, на экране появляется диалог **Управление**:



Параметры

x(r), y(s), z(t), Rx(r), Ry(s), Rz(t) определяют степени свободы шарниров:

- **x(r), y(s), z(t)** - задают перемещения вдоль осей **OX**, **OY** и **OZ** соответственно;
- **Rx(r), Ry(s), Rz(t)** - задают повороты вокруг этих осей.
-

Система координат

Локальная, Глобальная, Элементная определяют тип системы координат, в которой заданы просматриваемые шарниры.

Тип элементов

Балки, Обол. определяют тип конечных элементов (балочные или оболочечные), для которых показываются шарниры.

Тип шарниров

Стандартные (0) - обычный двусторонний шарнир.

Шарнир/жесткая связь (+1/-1), Шарнир/идеальный шарнир (+2/-2) – односторонние шарниры. В зависимости от усилий, действующих в шарнире, и взаимных перемещений элемента с шарниром и системы, шарниры либо включаются, либо выключаются.

Введены дополнительные типы шарниров **10, +11/-11, +12/-12**.

Отличие от типов **0, +1/-1, +2/-2** состоит в том, что объединения степеней свободы двух рассматриваемых узлов не производится, в глобальную матрицу жесткости добавляются только заданные пользователем пружины. Поэтому ограничение на систему координат отсутствует, т.е. связи для разных поступательных/вращательных степеней свободы можно задавать в разных системах координат.

Обобщенные – шарнир, в котором может быть задана более сложная зависимость между усилием и относительным перемещением в шарнире.

Диаграмма. Выпадающий список, позволяющий выбрать диаграмму работы обобщенных шарниров.

Локальные системы координат. Данный выпадающий список позволяет последовательно просмотреть существующие локальные системы координат всего проекта и шарниры, заданные в них (если они имеются).

При визуализации шарниров всех видов, на экране изображаются только те шарниры, степени свободы, тип и система координат которых соответствуют активным в данный момент опциям каждой из перечисленных выше групп.

В рабочем окне, степени свободы узловых и элементных шарниров изображаются при помощи кодирования числами. Изображаемое число образуется в результате суммирования для каждой степени свободы шарнира числа 2, возведенного в степень:

0	для перемещения вдоль глобальной оси x (или локальной r)
1	для перемещения вдоль глобальной оси y (или локальной s)
2	для перемещения вдоль глобальной оси z (или локальной t)
3	для поворота вокруг глобальной оси x (или локальной r)
4	для поворота вокруг глобальной оси y (или локальной s)
5	для поворота вокруг глобальной оси z (или локальной t)


Например, если установлен шарнир для поворота вокруг оси **OZ**, то будет показано число **32** (2 в степени 5 = 32).

Если установлены шарниры для поворота вокруг оси **OX** и для поворота вокруг оси **OZ**, то будет показано число **40** (2 в степени 3 = 8, 2 в степени 5 = 32, 32 + 8 = 40).

Узловые шарниры при этом изображаются желтыми кружочками с красными цифрами, а элементные - красными кружочками с белыми цифрами.

2.2 Редактирование шарниров

При выборе опции **редактирование шарниров**, на экране появляется диалог следующего вида:



Редактируются **элементные шарниры** в стержнях и оболочках.

Возможно изменение типа **системы координат**, выборочное **удаление** какой-либо степени свободы, **изменение** типа шарнира, а также **редактирование жесткости** шарнира.

Кроме того, возможно **удаление** выбранных степеней свободы для шарниров в видимом фрагменте.

Все указанные операции можно проводить как в графической, так и в табличной форме.

В графическом режиме редактирование осуществляется указанием соответствующих опций и выбором шарниров рамкой.

При активизации опции **таблица**, вызывается табличный редактор **Элементные шарниры**.

Элементные шарниры						
<input type="checkbox"/> номера узлов		<input type="checkbox"/> только изображенные				
<input type="checkbox"/> x/r <input type="checkbox"/> y/s <input type="checkbox"/> z/t <input type="checkbox"/> Rx/Rr <input checked="" type="checkbox"/> Ry/Rs <input type="checkbox"/> Rz/Rt		<input type="checkbox"/> выбор однородных				
<input type="checkbox"/>						
Nр	элемент	узел	показ	ЛСК	степень свободы	тип
1	2	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	0 0
2	5	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	0 1e+06
3	7	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	1 0
4	12	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	1 1e+06
5	13	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-1 0
6	18	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-1 1e+06
7	19	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	2 1e+06
8	20	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	2 0
9	25	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-2 1e+06
10	26	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-2 0
11	35	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-2 0
12	36	2	<input type="checkbox"/>	глобальная (0)	Rx	-2 1e+06

подсказки

Можно удалить степень свободы, изменить тип шарнира и системы координат. Жесткость шарнира можно заменить новым значением, или старое значение умножить на новое или сложить с ним. Сделанные в таблице изменения вступают в силу после нажатия кнопки **OK**.

2.3 Системы координат

Глобальная система координат XYZ

В глобальной системе координат задаются координаты узлов.

Для пространственных проектов принято, что ось **Z** направлена вверх.

Для плоских проектов принято, что координата **Z** для всех узлов нулевая.

Элементные системы координат

С каждым элементом связана своя собственная локальная система координат, которая обычно обозначается **r-s-t**. В дальнейшем, такие системы координат будем называть элементными. С элементной системой координат связываются жесткостные характеристики элемента, например:

- моменты инерции сечения для стержней;
- оси ортотропии для ортотропных материалов в оболочках и т. д.

Кроме того, с элементными осями могут связываться нагрузки на элемент, а также элементные шарниры. Для каждого элемента существуют правила для определения элементной системы координат по умолчанию. Направление системы координат элемента может быть изменено в процессе редактирования.

Локальные системы координат

Локальные системы координат обозначаются обычно как **r-s-t**. Локальные системы координат используются для задания следующих параметров:


- краевых условий;
- шарниров;
- эксцентрикитетов;
- некоторых видов нагрузок.

Кроме того, связывая элемент с локальной системой координат, можно изменить направление осей элементной системы координат.


3 Типы шарниров

3.1 Элементные шарниры

Элементный шарнир задается в узле элемента и определяет характер связи этого узла с остальной конструкцией. Так как изначально осуществляется полное соединение, дополнительные степени свободы, необходимые для реализации шарнирной связи, вводятся на внутреннем уровне. Для любого элемента конечно-элементного проекта могут быть определены элементные шарниры. Такие шарниры рекомендуется использовать, в основном, для стержневых систем.



Установка. При выборе операции **установка**, на экране появляется окно свойств для установки элементных шарниров:




Параметры. Выбираются степени свободы шарниров (допускается многократный выбор, т. е. можно задать сразу несколько степеней свободы).

Система координат. Выбирается система координат, в которой будет задаваться шарнир.

Тип элементов. Указывается тип элементов, для которых будут устанавливаться шарниры.

Тип шарниров. Выбирается тип шарниров.



Элементные шарниры характеризуются тремя параметрами:

- степени свободы, по которым освобождаются связи;
- жесткость;
- тип.

Степени свободы. На экране шарнир обозначается красным кружком, внутри которого проставлено число, обозначающее, по каким степеням свободы установлен шарнир.

Система координат. Элементные шарниры могут задаваться в глобальных координатах, локальных координатах и в локальной системе координат элемента (элементной системе координат).

Жесткость. Жесткость шарнира **c** характеризует зависимость между усилием в шарнире **F** и взаимным перемещением элемента и узла **u**:


$$\mathbf{F} = \mathbf{c}\mathbf{u}$$

Если жесткость равна **0**, то элемент полностью отсоединен от узла (речь идет только о той степени свободы, по которой установлен шарнир).

Если жесткость не равна **0** (упругий шарнир), то элемент присоединен к узлу пружиной.

Перемещение **u** вычисляется следующим образом: из перемещения элемента, в узле которого установлен шарнир, вычитается перемещение системы в этом узле. Перемещения приведены к той системе координат, в которой задан шарнир.

Пример:



Здесь между двумя стержнями установлен упругий шарнир относительно поворота вокруг глобальной оси **z** (направлена на нас). Пунктиром изображено исходное положение системы, непрерывными линиями - положение системы после приложения нагрузки. Взаимный поворот определяется как: $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varphi}_2 + \boldsymbol{\varphi}_1$, а момент в шарнире будет равен $\mathbf{M} = \mathbf{c}\mathbf{u}$.

Жесткость с измеряется в [кН/м], для поступательных степеней свободы, и в [кН · м/рад], для вращательных степеней свободы.

Тип. Тип шарнира показывает, является ли он двусторонним или односторонним.

Различаются следующие типы шарниров: **0, +1, -1, +2, -2, обобщенные**.

Шарнир типа **0** — это обычный двусторонний шарнир. Остальные типы — это односторонние шарниры.

В зависимости от усилий, действующих в шарнире, и взаимных перемещений элемента с шарниром и системы, шарниры либо включаются, либо выключаются.

Следующая таблица показывает, как работают шарниры различных типов:

Тип	Жесткость	Шарнир включен	Шарнир выключен
0	$c = 0$	Элемент отсоединен от системы	Невозможно (шарнир включен всегда)
0	$c > 0$	Элемент присоединен к системе через пружину	Невозможно (шарнир включен всегда)
+1/-1	$c = 0$	Элемент отсоединен от системы	Элемент жестко связан с системой
+1/-1	$c > 0$	Элемент присоединен к системе через пружину	Элемент отсоединен от системы
+2/-2	$c = 0$	Элемент отсоединен от системы	Элемент жестко связан с системой
+2/-2	$c > 0$	Элемент присоединен к системе через пружину	Элемент жестко связан с системой

Знаки '+' и '-' определяют условия включения и выключения шарнира. Процесс поиска решения для системы с односторонними шарнирами - итеративный. За нулевое приближение берутся результаты линейного расчета (все шарниры включены).

Применяется следующий алгоритм:

- вычисляются относительные перемещения элемента с шарнирами, то есть из перемещений элемента с шарнирами вычитаются перемещения системы (если шарнир выключен, и элемент жестко связан с системой, то относительные перемещения нулевые);
- затем вычисляются силы в узлах элемента, то есть из произведения матрицы жесткости на вектор перемещений вычитается вектор элементных нагрузок (силы могут быть нулевыми, если элемент в данный момент отсоединен от системы).

Если шарнир выключен, а элемент жестко связан с системой, и при этом знак силы совпадает со знаком типа шарнира, шарнир вновь включается.


В других случаях, если тип шарнира **+1/+2**, и относительные перемещения больше нуля, шарнир включается. Если тип шарнира **-1/-2**, и относительные перемещения меньше нуля, то шарнир выключается. То есть имеется полная аналогия со схемой включения/выключения упругих опор. Если шарнир упругий, то на процесс включения/выключения шарниров влияет знак силы, действующей в пружине, которая соединяет элемент с соседними элементами.

Примечание. Для учета односторонности работы шарнира, требуется проводить нелинейный расчет. При этом в параметрах расчета необходимо включать опцию **Нелинейные шарниры**.

Если опция расчета **Нелинейные шарниры** не была включена, то поведение шарниров типа **+1/-1** и **+2/-2** полностью идентично поведению шарниров типа **0**. Шарниры типа **0** ведут себя одинаково как при линейном, так и при нелинейном расчете.

Пример

Рассмотрим раму, на которую действует горизонтальная нагрузка, и в горизонтальном стержне которой задан один шарнир вокруг оси **z** (направлена перпендикулярно от экрана).



Меняя характеристики шарнира, посмотрим, как изменятся эпюры моментов для системы.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

На **рисунке 1** приведена эпюра моментов для случая, когда шарнир не задан.

Рисунок 2 соответствует случаю, когда задан простой двусторонний шарнир (тип **0**, жесткость равна **0**). Видно, что в шарнире момент обращается в **0**. Взаимные повороты стержней не ограничены.

На **рисунке 3** приведена эпюра моментов для упругого двустороннего шарнира (жесткость равна 10000 [кНм/рад]). Момент в шарнире не равен нулю, но он меньше, чем для случая, когда шарнира нет вообще.

Остальные рисунки соответствуют односторонним шарнирам. Проводился нелинейный статический расчет с включенной опцией **Нелинейные шарниры**.




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6

На **рисунке 4** приведена эпюра моментов для шарнира типа **+1** с нулевой жесткостью. Так как знак относительных перемещений в шарнире не совпадает с типом шарнира, шарнир выключен. То есть элемент жестко связан с системой - эпюра совпадает с **рисунком 1**. Для шарнира типа **+2** с нулевой жесткостью мы получим такой же результат.

На **рисунке 5** приведена эпюра для шарнира типа **-1** с нулевой жесткостью. Так как знак относительных перемещений в шарнире совпадает с типом шарнира, шарнир включен. То есть элемент отсоединен от системы, момент в шарнире равен нулю - эпюра совпадает с **рисунком 2**. Для шарнира типа **-2** с нулевой жесткостью мы получим такой же результат.

На **рисунке 6** приведена эпюра для шарнира типа **+1** с жесткостью 10000 [кНм/рад]. Так как знак относительных перемещений в шарнире не совпадает с типом шарнира, шарнир выключен. Элемент отсоединен от системы - эпюра совпадает с **рисунком 2**.




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9

На **рисунке 7** приведена эпюра для шарнира типа **-1** с жесткостью 10000 [кНм/рад]. Так как знак относительных перемещений в шарнире совпадает с типом шарнира, шарнир включен. Элемент присоединен к системе через пружину - эпюра совпадает с **рисунком 3**.

На **рисунке 8** приведена эпюра для шарнира типа **+2** с жесткостью 10000 [кНм/рад]. Так как знак относительных перемещений в шарнире не совпадает с типом шарнира, шарнир выключен. Элемент жестко присоединен к системе - эпюра совпадает с **рисунком 1**.

На **рисунке 9** приведена эпюра для шарнира типа **-2** с жесткостью 10000 [кНм/рад]. Так как знак относительных перемещений в шарнире совпадает с типом шарнира, шарнир включен. Элемент присоединен к системе через пружину - эпюра совпадает с **рисунком 3**.


Ссылки на архивы примеров:

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2022.pmp

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2024.pmp

Таким образом, реализованы все возможные пары состояний односторонних связей: жесткая связь/шарнир, жесткая связь/пружина, шарнир/пружина.

Обобщенные шарниры позволяют задавать зависимость между усилием и относительным перемещением в шарнире с помощью **диаграмм шарниров**. Возможно задание двух вариантов зависимости: **кусочно-линейная** и **кусочно-квадратичная**. Для задания диаграммы, необходимо выбрать соответствующий тип шарнира и нажать на кнопку **Свойства** в окне **Управление**.



В данном окне можно задавать диаграммы зависимости перемещения от нагрузки. **Левая ветвь** отвечает за отрицательные перемещения и нагрузки, **Правая ветвь**, соответственно, за положительные. После задания значений для левой и правой ветвей, с помощью кнопки **Перерисовать**, получаем диаграмму шарниров.

Примечание. Диаграмма работы учитывается при расчете только при включении опции **Нелинейные шарниры**. Процесс расчета итеративный. По относительному перемещению в шарнире, определяются усилие в шарнире и касательная жесткость, которые используются на следующей итерации. В качестве нулевого приближения выбирается перемещение, полученное для линейного расчета. Отметим, что в областях текучести и разрушения сходимость расчета не гарантирована.

Удаление. Операция **удаление** позволяет удалить шарниры с установленными в окне **Управление** степенями свободы, системами координат, для заданных типов элементов и заданного типа шарниров.

Контроль. При выборе операции **контроль**, для установленных шарниров осуществляется проверка 3-х видов:

- **Проверка 1.** В одном элементе все шарниры должны быть заданы в одной и той же системе координат (в глобальной, локальной или в системе координат элемента).
- **Проверка 2.** Узлы проверяются на совместимость их шарниров. Если установка шарниров в каком-либо узле элемента приводит к тому, что узел перемещается как жесткое целое, то выводится сообщение об ошибке, и узел маркируется как ошибочный.

- Проверка 3.** Применяется только для стержневых элементов. Стержни проверяются на совместимость их концевых шарниров. Не допускается такой выбор шарниров в начале и конце элемента, который полностью освобождает его от связи с конечно-элементной моделью и приводит к тому, что после установки шарниров, стержень перемещается как жесткое целое. При наличии таких стержней выдается сообщение об ошибке, а стержень маркируется в рабочем окне.

Примечание. Функция не проверяет, является ли система устойчивой в целом.

Просмотр. При выборе операции **просмотр**, на экране появляется окно свойств для просмотра элементных шарниров, в котором можно выбрать необходимые параметры, систему координат, тип элементов, тип шарниров, диаграммы обобщенных шарниров и локальные системы координат.

3.2 Узловые шарниры

Узловые шарниры работают аналогично элементным. Узловые шарниры, как следует из названия, привязываются к узлу и моделируют ситуацию, когда все примыкающие к этому узлу элементы могут перемещаться относительно друг друга. То есть, если к узлу примыкает **n** элементов, то узловой шарнир эквивалентен установке **n-1** элементных шарниров в этом узле.


Узловые шарниры могут быть заданы в глобальной и локальной системах координат. Все параметры узловых шарниров задаются аналогично элементным шарнирам типа **0**.

Типы **+1, -1, +2, -2** для узловых шарниров не поддерживаются.


Примечание. Не допускается использование узловых шарниров в задачах на поиск собственных значений (задачах на определение форм собственных колебаний системы и задачах устойчивости).

3.3 Новые узловые шарниры


"Новые" узловые шарниры позволяют продублировать узел в соседних элементах (два узла с разными номерами, но с одинаковыми координатами). Элементы как бы разрываются в тех узлах, где устанавливаются новые узловые шарниры (на приведенном рисунке установлены новые узловые шарниры типа **0** с нулевыми жесткостями в направлениях **OX** и **OY**).



Перемещения этих дублирующихся узлов полностью совпадают, за исключением тех степеней свободы, по которым установлены шарниры. "Новые" узловые шарниры предназначены, в первую очередь, для работы с плитами, оболочками и балками-стенками.



Установка. При выборе операции **установка**, на экране появляется окно свойств для установки "новых" узловых шарниров:



Опции **Линия**, **Линия+Элементы** и **Элементы** определяют режим установки новых шарниров.

При установке новых шарниров в режиме **Линия**, задается только линия, вдоль которой элементы «разрезаются». Элементы, в которых узел сохраняется, и элементы, в которых номер узла вдоль линии разреза заменяется новым, определяются автоматически.

При наличии в проекте объемных элементов (3D-элементов), опция **Линия** заменяется опцией **Плоскость**.



Пользователь задает 3 точки плоскости. Порядок определения точек (по часовой стрелке/против часовой стрелки) определяет направление вектора нормали к плоскости. Вектор будет направлен таким образом, чтобы порядок обхода точек, при направлении взгляда с конца вектора, был против часовой стрелки. Узлы элементов, расположенных в положительном направлении нормали, дублируются, в отрицательном - сохраняются.


В режиме **Линия+Элементы** пользователь сначала задает линию разреза, затем сам определяет две группы элементов: одну, в которых узлы сохраняются, вторую, в которой узлы дублируются (следуя указаниям строки состояния).

В режиме **Элементы** пользователь может «отсоединить» только один элемент. Для этого необходимо задать элемент, а затем в выбранном элементе указать узел, который дублируется.

Описание остальных параметров приводится выше, при описании узловых и элементных шарниров.


Объединить. Данная операция позволяет объединить узлы в 2-х элементах, где определен новый шарнир.

При выборе операции **объединить**, на экране появляется диалог следующего вида:



В результате операции объединения, номер узла в **1**-м элементе меняется на номер узла во **2**-м элементе. Сначала необходимо указать узел в **1**-м элементе, который будет изменен, а затем - узел во **2**-м элементе, номер которого присваивается узлу в **1**-м элементе.

Удаление. При выборе операции **удаление**, на экране появляется диалог следующего вида:




Для удаления новых узловых шарниров используются 2 альтернативных режима: **Линия** и **Элементы**.

В режиме **Линия**, необходимо задать линию. После чего все двойные, узлы (т. е. новые шарниры), лежащие на этой линии, будут удалены. В этом режиме можно удалять шарниры в определенных направлениях и шарниры указанных типов, соответствующие активным опциям диалога **Управление**.

В режиме **Элементы** необходимо задать элемент и указать узел элемента, в котором новый шарнир удаляется. В этом режиме шарнир удаляется по всем направлениям, для которых он определен (все эти направления должны быть активны в диалоге **Управление**).

Полное удаление. Данная операция позволяет более корректным способом удалить все новые шарниры и двойные узлы в отмеченных узлах или во всем проекте в целом.

При выборе операции **полное удаление**, на экране появляется диалог следующего вида:



Полное удаление новых узловых шарниров осуществляется в одном из альтернативных режимов: **В узле** или **В проекте**.


Для режима **В узле** дополнительно помечаются в рабочем окне узлы для удаления новых шарниров. Для удаления необходимо нажать на кнопку **Удалить**.

Примечание. В режиме фрагмента (когда видим не весь проект) режим **В проекте** не работает.


Убедиться в корректности удаления новых шарниров можно, включив режим просмотра номеров узлов (опция **номера узлов** вкладки **Вид**). Если в узле есть новый шарнир, то в одной точке высвечиваются два номера. Если шарнира нет, то номер - один. В этом режиме удаляются все новые шарниры (во всех направлениях и всех типов).

Использование обычных шарниров в оболочечных системах не позволяет адекватно смоделировать ситуацию с разделением системы на две части вдоль какой-либо линии.

Рассмотрим плоскую систему, закрепленную по левому краю. По правому краю приложим нагрузку в направлении оси **x** (красными линиями обозначены узловые шарниры по глобальной оси **x**).




В результате расчета мы получим следующую картину деформирования системы:



На рисунке видно, что непрерывность перемещений по **x** нарушена не только в соседних элементах, находящихся по разные стороны линии разреза, но и в элементах, находящихся по одну сторону этой линии.

"**Новые**" узловые шарниры лишены этого недостатка. При их использовании получается следующая картина:




Жесткости и типы для "новых" узловых шарниров. Для "новых" узловых шарниров реализованы все те же возможности, что и для элементных шарниров, за исключением того, что шарнир не может быть задан в элементной системе координат.

При работе с односторонними шарнирами (типы **+1, -1, +2, -2**), для определения относительного перемещения в шарнире, используется следующее правило: **из перемещения первого узла шарнира вычитается перемещение второго узла шарнира**. Обычно, первый узел в шарнире — это узел с меньшим номером. Более точно это определяется при просмотре системы в табличном виде.



Введены дополнительные типы шарниров **10, +11/-11, +12/-12**. Отличие от типов **0, +1/-1, +2/-2** состоит в том, что объединения степеней свободы двух рассматриваемых узлов не производится, в глобальную матрицу жесткости добавляются только заданные пользователем пружины. Поэтому ограничение на систему координат отсутствует, т.е. связи для разных поступательных/вращательных степеней свободы можно задавать в разных системах координат.

Пример:

Рассмотрим пластины, на которые действует равномерно-распределенные нагрузки, и зададим шарниры типа **0** по всем степеням свободы и шарниры **10**, с заданной жесткостью.



Следует учитывать, что при задании жесткости шарниров, в окне **Расчет** необходимо выбирать функцию **Нелинейные шарниры**.



На рисунке 10 равномерно-распределенная нагрузка направлена, относительно оси координат, положительно. Жестко закреплены края и центр пластины. Шарниры типа **0** и типа **10** разрезали пластину и получили идентичные результаты прогиба.

На рисунке 11 равномерно-распределенная нагрузка направлена, относительно оси координат, отрицательно. Результаты так же идентичны.

Шарниры типа **+11/-11, +12/-12** – это шарниры, работающие аналогично шарнирам типа **10**. В случае необходимости задания жесткости только в одной степени свободы и задания шарнира **+1**, шарнир **+11** задаст жесткость только в выбранной и задаст в оставшихся шарниры типа **0**.

Ссылки на архивы примеров:


http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2022.pmp

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2024.pmp


Пример:

Рассмотрим пластины, на которые действуют равномерно-распределенные нагрузки, и зададим шарниры типа **+1** по одной степени свободы (по оставшимся шарниры типа **0**) и шарниры **+11** с заданной жесткостью.


Заданные связи для шарнира типа **+1**:



Заданные связи для шарнира **+11**:



Следует учитывать, что при задании жесткости шарниров, в окне **Расчет** необходимо выбирать функцию **Нелинейные шарниры**.



На рисунке 12 равномерно-распределенная нагрузка направлена, относительно оси координат, положительно. Жестко закреплены края и центр пластины. Шарниры типа +1 и типа +11 разрезали пластину и получили идентичные результаты прогиба.


На рисунке 13 равномерно-распределенная нагрузка направлена, относительно оси координат, отрицательно. Результаты так же идентичны.

Ссылки на архивы примеров:

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2022.pmp

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2024.pmp

Для "новых" шарниров предусмотрены расширенные возможности, которые позволяют моделировать пластические, упругопластические шарниры и шарниры с ограниченными перемещениями. Для использования этих возможностей должны быть заданы дополнительные параметры с помощью кнопки **Свойства**.




Если хотя бы один предел задан не равным нулю, поведение шарнира в нелинейном расчете кардинально меняется. В шарнирах типа +1/-1, +11/-11 накладываются ограничения на усилия, и он превращается в упругопластический шарнир. В шарнирах типа +2/-2, +12/-12 ограничения накладываются на взаимные перемещения - они не могут выходить за заданные границы. Здесь мы также имеем еще один частный случай **обобщенного шарнира**.

Шарнир с ограниченными перемещениями — это шарнир типа 2 (знак типа в данном случае не имеет значения). Задаются 2 дополнительных параметра: **u1** и **u2** (размерность [м] или [рад]). Относительное перемещение


в шарнире должно находиться внутри интервала $[u_1, u_2]$. При выходе значения перемещения за границы интервала - шарнир выключается.

Упругопластический шарнир — это тип 1 (знак типа в данном случае не имеет значения). Его поведение описывается пятью параметрами: основная жесткость c , дополнительные жесткости c_1, c_2 , предельные усилия P_1, P_2 . Зависимость между усилиями и перемещениями проиллюстрирована на диаграмме. Для моделирования пластического шарнира требуется задавать очень большое значение жесткости c .



Обобщенные шарниры позволяют задавать зависимость между усилием и относительным перемещением в шарнире с помощью **диаграмм шарниров**. Возможно задание двух вариантов зависимости: **кусочно-линейная** и **кусочно-квадратичная**. При выборе **обобщенных шарниров**, в окне **Управление** нажмите на кнопку **Свойства**. Откроется окно **Диаграмма шарниров**.

Для задания диаграммы необходимо выбрать соответствующий тип шарнира и нажать на кнопку **Свойства**.



В данном окне можно задавать диаграммы зависимости перемещения от нагрузки. **Левая ветвь** отвечает за отрицательные перемещения и нагрузки, **Правая ветвь**, соответственно, за положительные. После задания значений

для левой и правой ветвей, с помощью кнопки **Перерисовать**, получаем диаграмму шарниров.

Примечание. Диаграмма работы учитывается при расчете только при включении опции **Нелинейные шарниры**. Процесс расчета итеративный. По относительному перемещению в шарнире, определяются усилие в шарнире и касательная жесткость, которые используются на следующей итерации. В качестве нулевого приближения выбирается перемещение, полученное для линейного расчета. Отметим, что в областях текучести и разрушения сходимость расчета не гарантирована.

3.4 Многомерные шарниры

В пунктах меню **Многомерные узловые шарниры** (межузловая версия) и **Многомерные элементные шарниры** (элементная версия), при задании связи, конкретная степень свободы не указывается, а задаются области, внутри которых должны находиться обобщенные силы, действующие в шарнире.

В линейном расчете имеет место полное соединение. Нелинейный расчет активируется опцией **Расчет по предельным поверхностям** (диалог **Параметры расчета**). В актуальной версии могут быть заданы две поверхности текучести. Первая поверхность (**диаграмма 1**) определена в пространстве (**Fx,My,Mz**), вторая поверхность (**диаграмма 2**) - в пространстве (**Fy,Fz,Mx**). Компоненты векторов силы **Fx**, **Fy**, **Fz** и момента **Mx**, **My**, **Mz**, действующих в шарнире, вычисляются в заданной пользователем системе координат (глобальная, элементная, локальная). Если анализируются стержневые элементы, то первая поверхность задается для продольной силы и двух изгибающих моментов, а вторая - для двух поперечных сил и кручущего момента.

Расчет одномерных шарниров, согласно СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», производится из условия:

$$N \leq N_{ult}$$


$$M \leq M_{ult}$$

Расчет многомерных шарниров производится из условий:

$$\begin{aligned} \frac{N}{N_{ult}} + \frac{M}{M_{y,ult}} + \frac{M}{M_{z,ult}} &\leq 1 \\ \frac{N^2}{N_{ult}^2} + \frac{M_y^2}{M_{y,ult}^2} + \frac{M_z^2}{M_{z,ult}^2} &\leq 1,5 \\ F\left(\frac{N}{N_{ult}}, \frac{M}{M_{y,ult}}, \frac{M}{M_{z,ult}}\right) &\leq 1 \end{aligned}$$

3.5 Многомерные узловые шарниры

При выборе функции **Многомерные узловые шарниры**, открывается окно **Управление**.




Многомерные пластические шарниры. Для начала работы с многомерными узловыми шарнирами, следует задать диаграммы зависимости усилия от моментов. Для этого, с помощью кнопки **диаграммы**, необходимо открыть окно **Диаграммы 3/4/5/6**. Поверхность может быть эллипсоидом (тип 3) или октаэдром (тип 4). В общем случае, для 2D-проектов, поверхность текучести может быть задана набором точек на плоскости (тип 5). При этом, для замкнутой кривой, координаты первой и последней точки совпадают. В 3D-проектах поверхность текучести в общем виде составляется из треугольных элементов (тип 6).




В окне **Диаграммы 3/4/5/6** следует выбрать тип диаграммы.


Тип 3. Построение эллиптической диаграммы с помощью двух точек (максимума и минимума) для усилия и моментов.




Тип 4. Построение октаэдрической диаграммы с помощью двух точек (максимума и минимума) для усилия и моментов.



Тип 6. Данный тип используется для задания диаграммы по значениям, заданным пользователем в табличном виде.




Задание диаграмм. Для начала работы с диаграммами, нажмите на кнопку **новая** и выберите тип диаграммы. Задайте максимальные и минимальные значения усилия и моментов. Так же, выбрав для диаграммы тип 2, задайте значения. Формат данных для расчета позволяет задать “упрочнение” – минимальную остаточную жесткость шарнира. Иногда это нужно для стабилизации системы. Единственная разница в задании данных для элементной и межузловой версий состоит в том, что межузловой шарнир не может быть определен в элементной системе координат.




Задание значений в диаграмме **Тип 6** возможно двумя способами.

- вводом значений в окне **Диаграммы 3/4/5/6** с последующим нажатием кнопки **добавить**;
- генерацией значений с помощью кнопки **генерировать**.

В открывшемся окне задаются значения усилия и моментов. Так же задаются квадрант, координатные углы и количество делений в общей таблице.



После передачи параметров диаграммы, программа автоматически заполняет таблицу.



Система координат. В окне Управление выбирается система координат, в которой будет задаваться шарнир.

Локальные системы координат. Выбирается локальная система координат, в которой будет задаваться шарнир.

Установка. При выборе в окне Управление операции установка, на экране появляются опции выбора режима установки новых шарниров: Узлы, Узлы стержней, Узлы оболочек, Линия.

В режиме Узлы необходимо задать узел элемента, в котором устанавливается новый шарнир.

В режиме Узлы стержней необходимо задать узел стречневого элемента, в котором устанавливается новый шарнир.

В режиме Узлы оболочек необходимо задать узел оболочечного элемента, в котором устанавливается новый шарнир.

В режиме Линия, необходимо задать линию. После чего устанавливаются двойные узлы (т. е. новые шарниры), лежащие на этой линии.

После выбора режима установки, требуется указать места установки шарниров на модели. Для задания шарниров в модели нажмите на кнопку Задать.

Удаление. Удаление шарниров осуществляется так же с помощью указания места расположения шарнира и нажатия кнопки Удалить. Многомерные шарниры разрывают узел на две условные составляющие и устанавливают связь, заданную диаграммами. Опция Связать узлы связывает разорванный узел. Для удаления всех шарниров в модели нажмите кнопку Удалить, без выбора мест установки шарниров.

3.6 Многомерные элементные шарниры

Многомерные элементные шарниры работают аналогично узловым. Многомерный элементный шарнир задается в узле элемента и определяет характер связи этого узла с остальной конструкцией.

Многомерные пластические шарниры. Диаграммы усилия и моментов задаются по тому же принципу, что и у **Многомерных узловых шарниров**. В диалоге **Управление** можно выбрать необходимую для установки систему координат.


Стержневые элементы. Установка шарниров на стержнях модели.

Плоские элементы. Установка шарниров на оболочках модели.

Установка и **Удаление** многомерных элементных шарниров происходит аналогично многомерным узловым шарнирам.

4 Связи с трением

Кнопка **Связи с трением** является вариантной и, в зависимости от выбранной функции, позволяет осуществить установку **Элементных** или **Узловых** связей с трением.




Выбираются степени свободы, по которым происходит прижимание и степени свободы, по которым действуют силы трения. В линейном расчете производится заделка, связь начинает работать нелинейно, если активна опция **Нелинейные шарниры** (диалог **Параметры расчета**). В нелинейном расчете по ведущей степени свободы всегда реализуется полное соединение, а по другим степеням свободы действуют только силы трения, которые прямо пропорциональны действующему по основной степени свободы усилию.

4.1 Элементные связи с трением


Элементные связи с трением задаются в локальной, глобальной или элементной системах координат, как для балок, так и для оболочек. Определяют характер связи этого узла с остальной конструкцией.

В окне параметров указывается тип системы координат, выбирается тип элементов и задается направление ведущего усилия. Для выбранных направлений усилий трения задаются коэффициенты трения. В рабочем окне, рамкой или одиночным выбором, указываются узлы элементов, для которых задаются связи.




4.2 Узловые связи с трением


Узловые связи с трением задаются в локальной или глобальной системе координат. Опции **Линия**, **Линия+Элементы** и **Элементы** являются альтернативными и определяют режим установки связей с трением, аналогично новым узловым шарнирам.



В качестве примера рассматривается Т-образная стержневая конструкция, заделанная в крайних точках. В нижней точке заданы перемещения. Контакт с трением происходит между вертикальной и горизонтальной частями.




Получаем следующие результаты для продольной **N** и поперечной **Q** сил:




По оси **X** имеем идеальный шарнир (шарнир с нулевой жесткостью) с трением. На самом деле, реализован более общий вариант. Во всех выбранных степенях свободы могут задаваться диаграммы деформирования, как в **обобщенных** шарнирах. Зависимость силы трения от ведущего усилия также может задаваться диаграммой общего вида.

В качестве примера зададим пластические шарниры.


Для ведущей степени свободы:




Для степени свободы с трением:




Для силы трения остается обычная линейная зависимость:




Тогда для комбинации с коэффициентом +1 получаем следующие результаты для продольной **N** и поперечной **Q** сил:



Поперечная сила складывается из силы трения и предельного значения силы в пластическом шарнире. При этом сама сила трения зависит от того, в каком состоянии находится шарнир, определенный для ведущей степени свободы. Для комбинации с коэффициентом **-1**, результаты для продольной **N** и поперечной **Q** сил будут следующими:



Если в конечно-элементной модели есть какие-либо виды элементных шарниров, то при решении задач на собственные значения следует активировать опцию **Преобразование элементных шарниров**:




Когда данная опция активна, то во время расчета, все элементные шарниры преобразуются в соответствующую межузловую версию. Это позволяет избежать появления лишних погрешностей.


Торец стержня может соединяться с остальной конструкцией по сторонам пластин или по поверхностям оболочечных/объемных элементов. В этом случае имеет место контакт узел-сторона или узел-поверхность. По умолчанию происходит полное соединение. Для определения других вариантов связи в стержневом элементе можно использовать элементный шарнир любого вида.

В несогласованных сетках связывают пластины, оболочки и объемные элементы. В пластинах реализована связь сторона-сторона и сторона-поверхность. Поверхность объемного элемента может быть связана со стороной или поверхностью оболочечного элемента. Объемные элементы связываются по поверхности. Упомянутые выше связи с участием стержней также являются вариантом несогласованных сеток. При использовании несогласованных сеток, по области склеивания можно задавать шарнир. В актуальной версии реализован простейший вариант — устанавливается пружина по выбранной степени свободы.

В качестве примера приведем контактный patch-тест. В patch-тестах состояния с постоянными деформациями должны точно воспроизводиться на произвольноискаженной сетке. Два тела, имеющие различные свойства материала и контактирующие без трения, нагружены по свободным верхним кромкам постоянным вертикальным давлением $P_y = -1$, нижняя кромка закреплена от вертикальных перемещений. Контакт без трения — это шарнир с нулевой жесткостью для перемещения по оси X.



Модули упругости различаются на порядок, верхняя мягкая часть размазалась по жесткой основе:



Ссылки на архивы примеров:

http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2022.pmp
http://www.tech-soft.ru/doc/metodichka_sharniri_2024.pmp